



# Bulletin technique Manuel



Version : Manuel PACP v6.0.2

Numéro : 5  
Date : 8 juillet 2013

## **Problème :**

L'annexe C du manuel PACP nécessite des modifications concernant le groupe de codes Caractéristiques du revêtement, et plusieurs autres codes sont manquants.

## **Explication :**

Dans la version 6.0 du PACP, NASSCO a changé l'appellation du groupe de codes LF, qui s'appelait auparavant « Défaillance du revêtement » et est devenu « Caractéristiques du revêtement ». De plus, les codes suivants sont absents de l'annexe C : RFJ, RTJ, RMJ et RBJ.

## **Solution :**

NASSCO a révisé l'annexe C (voir le document ci-joint). Veuillez remplacer l'annexe C existante par la nouvelle version jointe aux pages suivantes.

Il est conseillé aux utilisateurs du PACP de remplacer l'expression « Défaillance du revêtement » par « Caractéristiques du revêtement » dans les annexes A et B. Ces annexes reflètent le contenu du logiciel PACP certifié à ce jour, elles ne seront diffusées à nouveau que lors de la sortie de la prochaine version du manuel PACP. Les pages A-2 et B-1 font références à la « Défaillance du revêtement », au lieu des « Caractéristiques du revêtement ».

*Note du CERIU : Ne pas tenir compte des modifications décrites  
dans le présent bulletin technique.*

*Elles avaient déjà été prises en compte lors de la parution de la  
dernière version française du PACP.*