




LE SIAAP AU SERVICE DES FRANCILIENS









1 770 AGENTS AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

 Des métiers au service de l'intérêt général pour un service public de référence









6 USINES D'ÉPURATION AU SERVICE DE 9 MILLIONS DE FRANCILIENS



Capacité de traitement 1 700 000 m³ d'eau/jour



Capacité de traitement 600 000 m³ d'eau/jour extensible par temps de pluie à 1 500 000 m³



Capacité de traitement 240 000 m³ d'eau/jour



Capacité de traitement 75 000 m³ d'eau/jour



Capacité de traitement 300 000 m³ d'eau/jour



Capacité de traitement 50 000 m³ d'eau/jour







UN RÉSEAU DE TRANSPORT DES EAUX POLLUÉES

- 440 km d'émissaires
- Galeries souterraines de 2,5 à 6 mètres de diamètre situées entre 10 et 100 mètres de profondeur










900 000 m³ DE CAPACITÉ DE STOCKAGE

- Des ouvrages de stockage des eaux de temps de pluie
- > Contre les inondations et les rejets directs d'eaux sales dans le milieu naturel











L'ESSOR DE LA TECHNOLOGIE DES DRONES POUR UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT AU PROFIT D'UNE MAINTENANCE PRÉVENTIVE




Les bénéfices et les enjeux

- <u>Sécurité</u> pour les opérateurs ;
- <u>Disponibilité</u> des ouvrages en limitant les arrêts du réseau ;
- <u>Sureté</u> des installations en préservant leur intégrité physique;
- <u>Économique</u> : optimisation de la maintenance, fiabilisation des coûts ;
- <u>Sociétal</u> : filière d'avenir au bénéfice des intervenants.



Techniques innovantes d'auscultation et de réhabilitation d'un émissaire parisien

- Présentation de l'ouvrage
- Auscultation des tronçons difficilement accessibles
 - Avant la vidange
 - Après la vidange
- Réhabilitation de l'ouvrage



PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

- Emissaire général du nord (EGN)
 - <u>Maître d'ouvrage</u>: Syndicat Interdépartemental de l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne
 - Dimensions: Ø2000 à 3000 mm
 - Longueur : 28 km
 - Ouvrage entre usine de Clichy et STEP Seine Grésillons
 - Etat de l'ouvrage : Diagnostic 2004 puis 2014
 → bio-altération des matériaux cimentaires en présence H₂S . Siphons non inspectés.
 - Contraintes d'accès : Emissaire alimentant une station d'épuration → 4 mois de chômage, des tronçons en siphon et 4400m à réhabiliter

- Objectif avant vidange et curage: déterminer l'état d'encrassement sur les 5 siphons
- Mode opératoire : utilisation d'un sonar de profil déplacé par un scaphandrier
- Conclusion: Peu de dépôt dans les siphons de Chennevières, Maurecourt et les Grésillons et encombrement plus important sur les siphons Val et Oise





Image sonar




Photographie en aval du siphon





Image sonar : mesure du dépôt



Visualisation en continu sur site





Objectif après vidange et curage : diagnostiquer l'état des siphons et réaliser des relevés géométriques

Mode opératoire :

- Inspection télévisée à l'aide d'une caméra sur chariot ou inspection pédestre,
- Mesure par scan 3D.

- L'inspection télévisée donne un état des lieux des dégradations visuelles de l'ouvrage
- Utilisation d'outils complémentaires pour déterminer des défauts non visibles













- ► Résultats du SCAN 3D:
 - Relevés géométriques, profils en long et plans des siphons








- Résultats du SCAN 3D:
 - Relevés géométriques, profils en long et plans des siphons
 - Relevé en nuage de points à un instant t calé en coordonnées en système général
 - Possibilité d'une visualisation de l'ouvrage en 3D












- Intervenir dans des ouvrages difficilement accessibles
- Répondre à des contraintes de temps et de coactivités
- → Adaptation des outils








RÉHABILITATION DE L'OUVRAGE

- Etat de l'ouvrage : Diagnostic 2004 puis 2014
 → bio-altération des matériaux cimentaires en présence H₂S → 4400m à réhabiliter
- Contraintes d'accès : Emissaire alimentant une station d'épuration → 4 mois de chômage, des tronçons en siphon et 4400m à réhabiliter
- Ouvrage circulaire Ø2 et 3 m

RÉHABILITATION DE L'OUVRAGE

- Solution retenue: Projection du mortier SewperCoat® PG25
 - ▶ Composition : Ciment à base de d'aluminate de calcium capable de constituer un film de protection biogénique contre l'H2S
 - Application: au ¾ sur une épaisseur 25 mm soit 23 000 m2 (1500 t de produit sec)
 - Contraintes:
 - Préparation en surface
 - Distance de pompage <70m</p>
 - ► Hygrométrie <90%
 - ▶ Température <20°C</p>
 - Mise en place:
 - ▶ 1 Hydro-démolition à 2500 bar sur une épaisseur de 2 à 5 cm









RÉHABILITATION DE L'OUVRAGE

- 2 Analyse de la paroi
- > 3 Application d'un enduit structurant armé sur une épaisseur de 6 cm



▶ 4 - Application du mortier à base de ciment d'aluminate de calcium sur 25 mm par projection basse pression en voie humide





RÉHABILITATION DE L'OUVRAGE

- 5 Application d'un produit pour une finition anti-fissure
 - Mobilisation de 7 équipes travaillant sur 2 postes de production de 8 heures
 - Rendement 80 à 140 m²/jour/poste



Mise en place requiert un savoir faire et une application ultraprécise





Réhabilitation de l'Emissaire Général du SIAAP

Mise en oeuvre d'un mortier spécifique, une 1re en Europe







