



Bulletin Technique



Numéro : 102

Date : 11 juin 2010

Versions d'importation/exportation PACP V2.2, V4.2, V4.4

Problème

L'un des logiciels requiert pour autoriser l'importation des données de l'inspection que la longueur totale et la longueur inspectée soient identiques si l'inspection est complétée.

Exigences

Les versions 2.2, 4.2 et 4.4 du PACP ne requièrent pas que les longueurs totale et inspectée soient identiques. La longueur inspectée est la distance parcourue entre le point d'accès de début de l'inspection et le point d'accès de fin d'inspection. Si la longueur totale (longueur sur les plans) est connue, elle doit être inscrite au début de l'inspection dans le champ Longueur totale. Si la longueur totale n'est pas connue et que l'inspection est complétée entre deux points d'accès, la longueur inspectée peut être utilisée dans le champ Longueur totale.

Conclusion

Tout logiciel qui limite l'importation des données d'une inspection parce que la longueur totale est différente de la longueur inspectée pour une inspection complétée (entre deux points d'accès) doit faire l'objet d'un correctif, lequel doit être transmis à ses utilisateurs.